

Cord Mennerich
Kaminkehrermeister
Energieberater HWK

Cord Mennerich, Heßstraße 102 a, 80797 München
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurück-

WEG Arcisstraße 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschäftsführer
Garmischer Straße 7
80339 München

Gebäude: Arcisstraße 46a
in: 80799 München
KdNr: 456
Datum: 03.07.2026
ReNr: 90-2026
(Bitte bei Überweisung unbedingt angeben)

Jahresrechnung 2026

Leistungsbezeichnung	Einheit (m/m²/min)	EUR-Einzel	Anzahl d. Anlagen	Anzahl d. EUR-Gesamt Durchf.	
Allgemeine Kosten					
Grundwert Kehrung und Überprüfung		14,72	1	2	29,44
Grundwert Messung, Abgwpf. und FSt-Schau		5,60	1	1	5,60
Schornstein/Abgasleitung 1x kehren	23	23,55	1	1	23,55
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	17	17,41	1	1	17,41
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	10	10,24	3	1	30,72
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	24	24,58	1	1	24,58
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	22	22,53	1	1	22,53
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	21	21,50	2	1	43,01
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	16	16,38	1	1	16,38
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	15	15,36	1	1	15,36
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	14	14,34	1	1	14,34
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	13	13,31	4	1	53,25
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	8	8,19	1	1	8,19
Senkrechte Abgasanlage überprüfen	4	4,10	1	1	4,10
Abgasanlage überprüfen, alle 2 Jahre	9	9,22	2	1	18,43
Summe: 326,89 € + 62,11 MwSt = 389,00 EUR davon 389,00 € Lohnkosten nach §35a EStG.					326,89
Martin & Andrea Staufer (Erdgeschoss links)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		40,80	1	1	40,80
Summe: 96,68 € + 18,37 MwSt = 115,05 EUR davon 115,05 € Lohnkosten nach §35a EStG.					96,68
Wolfgang Hochhäusler (Erdgeschoss rechts)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		40,80	1	1	40,80
Summe: 96,68 € + 18,37 MwSt = 115,05 EUR davon 115,05 € Lohnkosten nach §35a EStG.					96,68
Konrad Hochhäusler (1. Obergeschoss mitte)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwpf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	1	1	20,95
Abgwpf. Gas-Außenw. weit. Prüfst. Nebenraum, alle 2 Jahre		20,09	3	1	60,26
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 137,09 € + 26,05 MwSt = 163,14 EUR davon 163,14 € Lohnkosten nach §35a EStG.					137,09
Julia & Bernhard Grozdek (1. Obergeschoss rechts)					
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 8,00 € + 1,52 MwSt = 9,52 EUR davon 9,52 € Lohnkosten nach §35a EStG.					8,00

Heßstraße 102 a
80797 München
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Bankverbindung:
VR-Bank Erding eG
DE40 7016 9605 0103 4201 16
BIC: GENODEF1ISE

E-Mail:
cord.mennerich@freenet.de
Internet:
Steuernr.: DE192104501

Fortsetzung:

Standort:

Gebäude: Arcisstraße 46a

in: 80799 München

ReNr: 90-2026

Leistungsbezeichnung	Einheit (m ² /min)	EUR-Einzel	Anzahl d. Anlagen	Anzahl d. EUR-Gesamt Durchf.	
Susanne Uhing (2. Obergeschoss links)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		84,00	1	1	84,00
Summe: 139,88 € + 26,58 MwSt = 166,46 EUR davon 166,46 € Lohnkosten nach §35a EStG.					139,88
Matthias Hochhäusler (2. Obergeschoss mitte)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	2	1	41,90
Abgwprf. Gas-Außenw. weit. Prüfst. Nebenraum, alle 2 Jahre		20,09	1	1	20,09
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		60,00	1	1	60,00
Summe: 177,87 € + 33,80 MwSt = 211,67 EUR davon 211,67 € Lohnkosten nach §35a EStG.					177,87
Manuel Hochhäusler (2. Obergeschoss rechts)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	1	1	20,95
Abgwprf. Gas-Außenw. weit. Prüfst. Nebenraum, alle 2 Jahre		20,09	1	1	20,09
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 96,92 € + 18,41 MwSt = 115,33 EUR davon 115,33 € Lohnkosten nach §35a EStG.					96,92
Markus Hochhäusler (3. Obergeschoss links)					
Fahrtspauschale je Nutzungseinheit		13,12	1/2	2	13,12
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Schornstein/Abgasleitung 2 x kehren	10	10,24	1	2	20,48
Abgwprf. Gas, raumluftunabh. erste Prüfstelle, alle 2 Jahre		41,44	1	1	41,44
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 97,44 € + 18,51 MwSt = 115,95 EUR davon 115,95 € Lohnkosten nach §35a EStG.					97,44
Waltraud Johne (3. Obergeschoss mitte)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	1	1	20,95
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Zuschlag für Arbeiten außerhalb des angekündigten Arbeitsganges		39,50	1	1	39,50
Summe: 116,33 € + 22,10 MwSt = 138,43 EUR davon 138,43 € Lohnkosten nach §35a EStG.					116,33
Elena Hochhäusler (3. Obergeschoss rechts)					
Fahrtspauschale je Nutzungseinheit		13,12	1/2	2	13,12
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Schornstein/Abgasleitung 2 x kehren	21	21,50	1	2	43,01
Abgwprf. Gas, raumluftunabh. erste Prüfstelle, alle 2 Jahre		41,44	1	1	41,44
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 119,97 € + 22,79 MwSt = 142,76 EUR davon 142,76 € Lohnkosten nach §35a EStG.					119,97
Philipp Hochhäusler (4. Obergeschoss links)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	2	1	41,90
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		13,60	1	1	13,60
Summe: 111,38 € + 21,16 MwSt = 132,54 EUR davon 132,54 € Lohnkosten nach §35a EStG.					111,38
Sevil Tarazouyazar (4. Obergeschoss mitte links)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas-Außenw. weit. Prüfst. Nebenraum, alle 2 Jahre		20,09	2	1	40,18
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 96,06 € + 18,25 MwSt = 114,31 EUR davon 114,31 € Lohnkosten nach §35a EStG.					96,06
Leo Hochhäusler (4. Obergeschoss mitte rechts)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48

Fortsetzung:

Standort:

Gebäude: Arcisstraße 46a

in: 80799 München

ReNr: 90-2026

Leistungsbezeichnung	Einheit (m/m²/min)	EUR-Einzel	Anzahl d. Anlagen	Anzahl d. EUR-Gesamt Durchf.	
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	1	1	20,95
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Summe: 76,83 € + 14,60 MwSt = 91,43 EUR davon 91,43 € Lohnkosten nach §35a EStG.					76,83
Jürgen und Julia Trummer (4. Obergeschoss rechts)					
Verwaltungspauschale je Nutzungseinheit		14,40	1	1	14,40
Abgaswegüberpr. Gas raumluftabh. erste Prüfst.		33,48	1	1	33,48
Abgwprf. Gas, raumluftabh. w. Prüfst. Nebenraum		20,95	3	1	62,86
Detaillierte Gebührenaufstellung je Nutzungseinheit	14	8,00	1/14	1	8,00
Abgasrohr überpr. / reinigen; Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe		19,20	1	1	19,20
Summe: 137,94 € + 26,21 MwSt = 164,15 EUR davon 164,15 € Lohnkosten nach §35a EStG.					137,94
In der Bruttosumme enth. Lohnkosten nach § 35a EStG: 2.184,79€					Euro
Nettosumme:					1.835,96
+ 19,00% MwSt					348,83
Bitte überweisen Sie den Betrag bis zum 17.07.2026.					Bruttosumme: 2.184,79

Gemäß §14 Abs. 4 UStG sind Rechnungen über € 250,- zwei Jahre aufzubewahren.

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Martin & Andrea Stauer
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

EG I. Badezimmer
Gebudeteil: EG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, at.Tec exc.VC DE 104/4-7 A-H, 21233300100187410001008941N8, 2023			10,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Vaillant, atm., 2023		o. Geblse	5,3-11,1 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Umlaufwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Heizung mit Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	17,8 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	13 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Wolfgang Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

EG r. Kellerraum
Gebudeteil: EG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Junkers, ZR 18-3 KE 23, 7 712 130 882, 1993			18,2 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Junkers, atm., 1993		o. Geblse	10,4-20,9 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Umlaufwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Heizung mit Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	14,9 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	19 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Konrad Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

01 m. Wohnzimmer
Gebudeteil: 1.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Haller Meurer, A 1450/10, 1965			11,6 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	7,5 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	97 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Konrad Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

01 m. Arbeitszimmer
Gebudeteil: 1.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Justus, 874/40, 1971			4,65 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	13,0 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	17 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heßstraße 102 a
80797 München
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausführung 20.03.2026

- ☒ Überprüfung nach § 1 KÜO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentümers/Verwalters
Cord Mennerich, Heßstraße 102 a, 80797 München
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurück-

WEG Arcisstraße 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschäftsführer
Garmischer Straße 7
80339 München

Ausfertigung für den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Konrad Hochhäusler
Arcisstraße 46a
80799 München

01 m. Schlafzimmer
Gebäudeteil: 1.OG Mitte

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für gasförmige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wärmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Wamsler, 230 43, 1972			4,65 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart o. Gebläse	Brennstoff Erdgas

Feuerstättenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufüllen)	Lokale Feuerstätte

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, ✗ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuerstätte:		– an der Strömungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	16,7 %
– Befestigung/Abstände	✓	– in Brennerhöhe	✓	unverdünnter CO-Gehalt	17 ppm
– äußerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstück	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa


- ☐ Folgende Mängel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mängel festgestellt.
- ☐ Die Mängel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gemäß 1. BImSchV:			Grenzwert	für Abgasverlust	%
Wärmeträgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Konrad Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

01 m. Kche
Gebudeteil: 1.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Korsika 8745-50, 4.3851.49.01A01, 2012			5,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, C11, 2012		o. Geblse	5,0-6,1 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	17,0 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	19 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Konrad Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

01 m. Gstezimmer
Gebudeteil: 1.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bari 8808-35, 4.8434.87.01A03, 2012			3,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2012		o. Geblse	3,4-4,15 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	13,2 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	23 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Susanne Uhing
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 I. Badezimmer
Gebudeteil: 2.OG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, at.Tec plus VCW DE194/4-5 A-H, 21241000100178450001009129N8, 2024			20,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Vaillant, atm., 2024		o. Geblse	8,9-22,2 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Kombiwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Heizung mit Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	14,4 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	19 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Matthias Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 m. Badezimmer
Gebudeteil: 2.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, MAG 350/9 XTZW, 1991			24,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Durchlaufwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	13,0 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	10 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Matthias Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 m. Kche
Gebudeteil: 2.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Justus, 874-40, 1971			4,65 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	17,2 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	22 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Matthias Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 m. Wohnzimmer
Gebudeteil: 2.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Wamsler, 230-60, 1985			4,65 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	14,1 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	29 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Matthias Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 m. Badezimmer
Gebudeteil: 2.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bozen 8920-23, 4.8920.87.01A01 Fa.-Nr. 2064, 2024			2,3 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2024		o. Geblse	2,3-2,8 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	12,4 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	16 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Manuel Hochusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 r. Kche
Gebudeteil: 2.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Justus, 8700-25, 1999			2,9 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Brennstoff
		o. Geblse	Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	15,8 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	139 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa


☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%
☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum zu wiederholen.					

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Manuel Hochusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 r. Wohnzimmer
Gebudeteil: 2.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Wamsler, 23065, 1972			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	17,3 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	14 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Manuel Hochusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

02 r. Schlafzimmer
Gebudeteil: 2.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Haller Meurer, 1550/8, 1960			9,3 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
		o. Geblse	Brennstoff Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	15,5 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	103 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Markus Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

03 I. Badezimmer
Gebudeteil: 3.OG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, eco Compact VSC 126/3-5 140-HL, 21114600100093403100007055N8, 2011			15,2 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Vaillant, C 32x, 2011		Geb. unterst. 4,4-14,3 kW	Erdgas

Feuerstttenart Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV Art der Anlage
Umlaufwasserheizer ☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen) Heizung mit Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	4,4 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	62 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,1 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	33 °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	-33 Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert fr Abgasverlust		%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n) WMAV00003184NI30326

03.07.2026
Datum  Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 25.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Waltraud Johne
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

03 m. Schlafzimmer
Gebudeteil: 3.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Haller Meurer, R 1751/6, 1970			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	15,3 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	62 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 25.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Waltraud Johne
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

03 m. Wohnzimmer
Gebudeteil: 3.OG Mitte

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, 8941-60, 2003			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	15,1 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	40 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

Herrn
Markus Hochhusler
Arcisstr. 46a
80799 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Elena Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

03 r. Badezimmer
Gebudeteil: 3.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, eco Compact VSC 206/4-5 R1, 21232300100156003100008694N4, 2023			20,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Vaillant, C 93 X, 2023		m. Geblse	4,0-20,4 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Umlaufwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Heizung mit Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	5,4 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	283 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,1 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	24 °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	-10 Pa


☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.
Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Philipp Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 I. Wohnzimmer
Gebudeteil: 4.OG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Juno, 6-95-62-66, 1972			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	11,2 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	38 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	– %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	– °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	– Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Philipp Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 I. Eizimmer
Gebudeteil: 4.OG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
EKG, ABG-SGG 600, 1969			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	16,9 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	69 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	– %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	– °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	– Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert fr Abgasverlust		%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Philipp Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 I. Schlafzimmer links
Gebudeteil: 4.OG links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Palma 8941-40, 4.8940.49.01A04	1127, 2017		4,7 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2017		o. Geblse	4,7-5,5 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	9,1 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	45 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
-------------------------------------	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Sevil Tarazouyazar
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 ml. Wohnzimmer
Gebudedeteil: 4.OG Mitte-links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Haller Meurer, R 1451/8x, 1975			9,3 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
		o. Geblse	Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	10,1 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	53 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa


☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%
☐ Das Messergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung ist bis zum zu wiederholen.					

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Sevil Tarazouyazar
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 ml. Schlafzimmer
Gebudedeteil: 4.OG Mitte-links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Justus, 8941-60, 1998			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
		o. Geblse	Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	–	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	13,6 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	41 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Sevil Tarazouyazar
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 ml. Kche
Gebudedeteil: 4.OG Mitte-links

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, 8745-40, 1998			4,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	–	O2-Gehalt im Abgas	16,1 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	159 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	0,0 %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	–	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00001838NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Leo Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 mr. Kche
Gebudeteil: 4.OG Mitte-rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bari 8808-35, 4.8434.87.01A03, 2014			3,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2014		o. Geblse	3,4-4,15 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	14,0 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	44 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Leo Hochhusler
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 mr. Schlafzimmer
Gebudeteil: 4.OG Mitte-rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Palma 8941-60, 4.8960.87.01A03, 2017			7,0 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2017		o. Geblse	7,0-8,2 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	13,0 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	26 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Jrgen und Julia Trummer
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 r. Badezimmer
Gebudeteil: 4.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Vaillant, MAG 350/9 XTZW, 1994			24,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
			Brennstoff
			Erdgas

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Durchlaufwasserheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Brauchwasser

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	15,3 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	66 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.

- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Jrgen und Julia Trummer
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 r. Wohnzimmer
Gebudeteil: 4.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bari 8808-35, 4.8434.87.01A03, 2024			3,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2024		o. Geblse	3,4-4,15 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	12,5 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	41 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Jrgen und Julia Trummer
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 r. Kinderzimmer 1
Gebudeteil: 4.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bari 8808-35, 4.8434.87.01A03, 2024			3,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2024		o. Geblse	3,4-4,15 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	15,7 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	39 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	✓	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--

Kaminkehrermeister
Cord Mennerich
Heistrae 102 a
80797 Mnchen
089/127189-74 o. 0172/5452426
cord.mennerich@freenet.de

Datum der Arbeitsausfhrung 20.03.2026

- ☒ berprfung nach § 1 KO
☐ Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KO
☐ Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1. BImSchV
☐ Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1. BImSchV
☐ Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1. BImSchV

Name und Anschrift des Eigentmers/Verwalters
Cord Mennerich, Heistrae 102 a, 80797 Mnchen
-wenn verzogen, bitte mit neuer Anschrift zurck-

WEG Arcisstrae 46a
vertr. durch Ackermann
Wohnungseigentumsverw. GmbH
vertr. durch d. Geschftsfhrer
Garmischer Strae 7
80339 Mnchen

Ausfertigung fr den Betreiber

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

Jrgen und Julia Trummer
Arcisstrae 46a
80799 Mnchen

04 r. Flur
Gebudeteil: 4.OG rechts

Bescheinigung ber das Ergebnis der berprfung und Messung an einer Feuersttte fr gasfrmige Brennstoffe gem der Verordnung ber die Kehrung und berprfung von Anlagen (Kehr- und berprfungsordnung – KO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchfHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchfhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung ber kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38)

Wrmeaustauscher:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung	Nennleistung
Oranier, Bari 8808-35, 4.8434.87.01A03, 2014			3,4 kW
Brenner:	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich/ Leistung bei der Messung
Oranier, atm., 2014		o. Geblse	3,4-4,15 kW

Feuerstttenart	Herstellerbescheinigung nach § 6 1. BImSchV	Art der Anlage
Raumheizer	☐ Ja ☐ Nein (Ist nur bei Abnahmen auszufllen)	Lokale Feuersttte

berprfungsergebnis gem KO (✓ = in Ordnung, ✕ = mangelhaft, – = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lftung	✓	Abgasabzug:		Abgasleitung	✓
Feuersttte:		– an der Strmungssicherung	✓	O2-Gehalt im Abgas	11,9 %
– Befestigung/Abstnde	✓	– in Brennerhhe	✓	unverdnnter CO-Gehalt	194 ppm
– uerer Zustand	✓	– an anderer Stelle	✓	O2-Differenz im Ringspalt	---- %
Brenner/Heizgasweg	✓	Abgasklappe	–	Lufttemperatur im Ringspalt	---- °C
Flammenbild	✓	Verbindungsstck	✓	Druckdifferenz im Ringspalt	---- Pa

☐ Folgende Mngel wurden festgestellt: ☒ Es wurden keine Mngel festgestellt.


- ☐ Die Mngel stellen z. Zt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine berprfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
☐ Die Mngel sind aus Sicherheitsgrnden bis zum zu beseitigen.
☐ Aufgrund der festgestellten Mngel ist eine zustzliche berprfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis gem 1. BImSchV:			Grenzwert	fr Abgasverlust	%
Wrmetrgertemperatur	°C	Verbrennungslufttemperatur	°C	Abgastemperatur	°C
Sauerstoffgehalt im Abgas	%	Druckdifferenz	Pa	Abgasverlust	%
☐ Das Messergebnis entspricht der Verordnung.				Messunsicherheit	%

- ☐ Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil
Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmanahmen an der Anlage zu treffen.
Die Messung ist bis zum zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgerte-Identifikationsnummer(n)	WMAV00003184NI30326
--	---------------------

03.07.2026 Datum	 Unterschrift des Schornsteinfegers	Falls Mngel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mngel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.
---------------------	---	--